

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：115 年 02 月 05 日

基本資料	台北市北投區竹子湖路 17-2 號					連絡人	王組長		
	場所名稱	湖田實小	e-mail		電話	2861-6963#11			
	水號及總表號碼： V-23-0035626								
	水池 1 座，總計 28 噸；水塔 4 座，總計 31.05 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 司令台 編號： _____ (編號以英文字母表示如： A, B, C……Z)							
		<input checked="" type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 4 W 3.5 H 2 (m) 28 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下(*請參照說明 1) <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 宿舍 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如： 1, 2, 3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input checked="" type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L 3.5 W 3.5 H 1.8 (m) 22.05 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒 U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	115.02.05		0.47	7.7	74	0.45	NA	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
	水塔	115.02.05		0.44	7.7	74	0.44	NA	
清洗後	水池	115.02.05		0.33	7.6	66	0.56	NA	
	水塔	115.02.05		0.29	7.6	66	0.55	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章		廠商簽章			教育訓練合格人員	羅君嘉

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 3 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：湖田實小

施工日期：115年2月5日



司令台 1F 總蓄水池 施工前



宿舍頂樓水塔 施工前



施工中



施工中



司令台 1F 總蓄水池 施工後



宿舍頂樓水塔 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：115 年 02 月 05 日

基本資料	台北市北投區竹子湖路 17-2 號						連絡人	王組長	
	場所名稱	湖田實小		e-mail			電話	2861-6963#11	
	水號及總表號碼： V-23-0035626								
	水池 1 座，總計 28 噸；水塔 4 座，總計 31.05 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 教學大樓 編號： 1 (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3...10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L ____ W ____ H ____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 教學大樓 編號： 2 (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3...10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L ____ W ____ H ____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水塔 1	115.02.05		0.43	7.7	74	0.43	NA	
	水塔 2	115.02.05		0.44	7.7	74	0.43	NA	
清洗後	水塔 1	115.02.05		0.29	7.6	66	0.54	NA	
	水塔 2	115.02.05		0.29	7.6	66	0.54	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員
									羅君嘉

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 3 頁)。


悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409

蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：湖田實小

施工日期：115年2月5日



教學大樓水塔-1 施工前



教學大樓水塔-2 施工前



施工中



施工中



教學大樓水塔-1 施工後



教學大樓水塔-2 施工後

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：115 年 02 月 05 日

基本資料	台北市北投區竹子湖路 17-2 號						連絡人	王組長	
	場所名稱	湖田實小		e-mail			電話	2861-6963#11	
	水號及總表號碼： V-23-0035626								
	水池 1 座，總計 28 噸；水塔 4 座，總計 31.05 噸								
給水資料	<input type="checkbox"/> 進排氣閥正確安裝 <input type="checkbox"/> 持壓(閥)設備 <input type="checkbox"/> 接水槽 <input type="checkbox"/> 馬達直接抽水 <input type="checkbox"/> 其他 _____								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 教學大樓 編號： 1 (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3...10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L ____ W ____ H ____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 廚房 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3...10)							
	結構材質	<input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 磁磚							
	容量	容量:L ____ W ____ H ____ (m) 3 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 _____							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 未上鎖 <input type="checkbox"/> 蓋破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設倒U <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水塔 3	115.02.05		0.41	7.7	74	0.43	NA	
	水塔廚房	115.02.05		0.421	7.7	74	0.43	NA	
清洗後	水塔 3	115.02.05		0.29	7.6	66	0.54	NA	
	水塔廚房	115.02.05		0.30	7.6	66	0.54	NA	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	<input type="checkbox"/> 設備完善 <input type="checkbox"/> 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 羅君嘉

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁；共 3 頁)。

悠境實業有限公司

電話：2930-5670 傳真：8663-6409


蓄(給)水池清洗施工照片

施工地點：湖田實小

施工日期：115年 2 月 5 日



教學大樓水塔-3 施工前



廚房水塔 施工前



施工中



施工中



教學大樓水塔-3 施工後



廚房水塔 施工後